

Ferrite phase shifter

KEK 馬場奇, 田中治郎, 穴見昌三, 角山泰一郎, 寺山義広

KEK injector proton linac では Proton beam の時間幅が $0.6 \sim 30 \mu\text{sec}$ である。この時間内での Beam loading に帰因する位相補償, Buncher 及び Debuncher の位相調整をそれぞれ電気的に行うこと必要である。一般に, 200 MHz 帯で速い応答時間の移相器としては Varactor と PIN diode 等が考えられる。しかし、これら最大使用可能な Power level は数 10 W が限界であろう。特に Varactor は近年製作中止の傾向がある。従って、我々は 20 MHz, 1 KW の RF power level で使用できる 2 種類の Ferrite 移相器を開発した。1つは、位相補償用として用いる速い応答時間の Fast phase shifter (Fast P.S.) であり、他は位相調整用として使われる遅い応答時間の Slow P.S. である。これら Ferrite 移相器は高周波用 Ferrite (YIG3) を用いた終端短絡の strip line による 1 組の集中定数 Y 型サーキュレーターと 1 個の Bias coil から構成されている。

この場合の位相角 Θ は次の如く求められる

$$\Theta = 3.6 \times 10^2 \cdot f \cdot l / \sqrt{\epsilon_0 \cdot \bar{\epsilon}_r \cdot \mu_0 \cdot \bar{\mu}_r} \quad (\text{Degree}) \text{ M.K.S.}$$

ω ; 周波数

l ; 入出力端子間 strip line の有効長

ϵ_0 ; 真空の誘電率

$\bar{\epsilon}_r$; 誘電体の実効比誘電率

μ_0 ; 真空の透磁率

$\bar{\mu}_r$; 磁性体 (Ferrite) の実効比透磁率

上式に於いて、 $f, l, \epsilon_0, \bar{\epsilon}_r, \mu_0$ は定数であるから、strip line を用ひてこれを Ferrite (YIG3) の $\bar{\mu}_r$ を可変にすることによって、サーキュレーターとしての機能を変えることが無く移相器として使用できる。

製作された Ferrite 移相器は、集中定数 Y 型サーキュレーターの直流磁界として、Barium ferrite (FB1) の永久磁石を用いている。この磁石上に Bias coil を巻き、これにパルス電流を流しバイアス磁界を作った。この合成磁界で $\bar{\mu}_r$ が変るようになしたものである。Fast P.S. と Slow P.S. はその構造と大きさは同一であるが (Fig. 1 参照)、Bias coil の巻数は Fast P.S. が 4 turns, Slow P.S. が 50 turns である。

Fast P.S. の立ち上り時間は $1.5 \mu\text{sec}$. (Fig. 1 参照)。最大バイアス電流 $\pm 10\text{A}$ (Pulse) で $\pm 20^\circ$ の移相量が得られる (Fig. 2 参照)。他方 Slow P.S. は立ち上り時間が $160 \mu\text{sec}$. (Fig. 1 参照)、最大バイアス電流 $\pm 5.6\text{A}$ (Pulse) で $\pm 100^\circ$ の移相量が得られる (Fig. 3 参照)。挿入損失は -1.3 db , V.S.W.R. は 1.08 で两者同じ値である。

この Ferrite phase shifter は Fig. 4 に示した如く Port 1 に適當な長さの Trombone 又は

Variable line stretcher を接続することにより、電気的長さ之減少部分と機械的長さえた部分との組み合せで 360 度の移相量を得ることが可能である。




Fig. 1




Fig. 2 Fast P.S.




Fig. 3 Slow P.S.




Fig. 4